


Виброшлифмашина ПМЭ-220/182 (Арт. 50291)

Схема сборки



Виброшлифмашина ПМЭ-220/182 (Арт. 50291)

Детали сборки

\* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Статор	239200	1
2	Подшипник 607 Z	224214	2
3	Обойма щетки	239201	2
4	Щетка	239202	2
5	Щеткодержатель	239203	2
6	Ротор	239204	1
7	Полукорпус левый	239205	1
8	Крыльчатка охлаждения	239206	1
9	Крыльчатка	239207	1
10	Опора	239208	2
11	Подшипник 6000	231307	1
12	Кольцо уплотнительное	239209	1
13	Наконечник рычага	239210	2
14	Рычаг прижимной	239211	2
15	Платформа	239212	1
16	Основание	239213	1
17	Винт ST 3,9x12	239214	4
18	Шайба	239215	2
19	Мешок пылесборника	239216	1
20	Рамка поддерживающая	239217	1
21	Суппорт пылесборника	239218	1
22	Винт ST 3,9x12	239219	2
23	Шнур питания	224200	1
24	Муфта шнура питания	239220	1
25	Зажим шнура питания	239221	1
26	Выключатель	239222	1
27	Конденсатор	239223	1
28	Полукорпус правый	239224	1
29	Винт ST 3,9x19	239225	6
30	Щеткодержатель в сборе	232528	2
31	Пылесборник в сборе	239226	1