

ШУРУПОВЕРТ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



	КОРЕШОК №2	КОРЕШОК №1
	На гарантийный ремонт шуруповерта	На гарантийный ремонт шуруповерта
	0A-4,8 PM зав. №	OA-4,8 PM зав. №
	зъят «»года	изъят «»20года
Pew	емонт произвел//	Ремонт произвел//
	 	отреза
	Jillina	
200	Гарантийный талон	Гарантийный талон
	ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»	ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»
P	Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.	Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.
	ТАЛОН №2	ТАЛОН №1
	На гарантийный ремонт шуруповерта	На гарантийный ремонт шуруповерта
	50/ 6 #500# B	
OA-	0A-4,8 PM зав. №	OA-4,8 PM зав. №
Пос	Inorgan	Продац
libo	родан наименование торга или штамп	Продан
	TOTAL CONTROL OF THE MAINTENANCE OF THE SECOND OF THE SECO	Tallier See The Topic Firm Milani
Дат	ата «» 20г	Дата «» 20г
	подпись продавца	подпись продавца
Bns	зладелец адрес, телефон	Владелец адрес, телефон
	лидолоц адрос, толофоп	эладолоц адрес, телефоп
Выг	ыполнены работы по устранению дефекта	Выполнены работы по устранению дефекта

Дат	ата «» 20г	Дата «» 20г
	подпись механика	подпись механика
Bos	ладелец	Владелец
5,16	личная подпись	личная подпись
Утв	тверждаю	Утверждаю
	руководитель ремонтного предприятия	руководитель ремонтного предприятия
на	наименование ремонтного предприятия или его штамп	наименование ремонтного предприятия или его штамп
Пот	ата «» 20г	Дата «» 20г
дат	дата «» ZUI личная подпись	дата «»
	, max nogimos	л. подписы
	Место для заметок	Место для заметок
	9	
		-

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Шуруповерт ручной электрический аккумуляторный модели ОА-4,8РМ соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» обеспечивающим безопасность жизни. здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AЯ60.B.00144, срок действия с 16.07.2015 г. по 26.05.2020 г.

Сертификат соответствия выдан:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА» 394018. г. Воронеж, ул. Станкевича, 2, телефон: (473) 259-77-93 Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10AЯ60

Уважаемый покупатель!

Дата изготовления вашего инструмента закодирована в серийном номере инструмента.

Первые две цифры – год выпуска инструмента, в нашем примере это 2015 год. Вторые две цифры – месяц года, в котором был изготовлен инструмент. В нашем примере это февраль.

Остальные цифры – заводской порядковый номер инструмента.

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели шуруповерт ручной электрический аккумуляторный, изготовленный в КНР под контролем специалистов ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». Перед вводом в эксплуатацию шуруповерта ручного электрического аккумуляторного прочтите настоящее «Руководство».

СОЛЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАПИЕ	
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
4. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
4.1. Общие инструкции по безопасности	5
4.2. Дополнительные инструкции по безопасности	
5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
5.1. Требования к сети электропитания	9
6. УСТРОЙСТВО ШУРУПОВЕРТА	10
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКА	
7.1 Установка инструмента и оснастки в держатель	
7.2. Регулировка момента затяжки	10
7.3. Изменение направления вращения держателя бит	
7.4. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства	
7.5. Особенности эксплуатации никель-кадмиевой аккумуляторной батареи	
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ШУРУПОВЕРТОМ	11
8.1. Работа с крепёжной оснасткой	
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
9.1. Общее обслуживание	
9.2. Хранение и транспортировка	11
9.3. Критерий предельного состояния	
9.4. Утилизация	
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями мер безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Настоящее «Руководство» предназначено для изучения и правильной эксплуатации шуруповерта ручного электрического аккумуляторного модели "ОА-4,8РМ".

1. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

соединений бытовой техники, компьютеров

1.1. Шуруповерт ручной электрический и т.п., а также для завинчивания (выаккумуляторный модели "ОА-4,8РМ" (да- винчивания) шурупов при условии предлее шуруповерт, инструмент) предназна- варительного рассверливания направлячен для сборки (разборки) резьбовых ющих отверстий с использованием оснастки, конструктивно совместимой с

шуруповертом и предназначенной для выполнения вышеперечисленных работ. 1.2. Данная ручная электрическая машина (шуруповерт) является технически сложным товаром, предназначенным для бытового и промышленного применения.

- 1.3. Шуруповерт имеет автономный источник питания аккумуляторную батарею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных в данном «Руководстве».
- 1.4. Шуруповерт предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:
 температура окружающей среды от 1° до 35° C;

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25° C.
- 1.5. Приобретая шуруповерт, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона инструмента, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этом документе продавцом указывается дата продажи инструмента, ставится штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

ВНИМАНИЕ. После продажи шуруповерта претензии по некомплектности не принимаются.

Toffinio

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры шуруповерта приведены в таблице 1.

	Таблица 1
Технические параметры шуруповерта ОА-4,8РМ	Значения
Номинальное напряжение, В	4,8
Род тока	Постоянный
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин.	250
Максимальный мягкий крутящий момент, Н⋅м	3
Максимальный жесткий крутящий момент, Н⋅м	5
Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.	11
Размер держателя бит со встроенным магнитом, дюйм	1/4
Масса нетто с аккумуляторной батареей, кг	0,6
Технические параметры аккумуляторной батареи	
Номинальное напряжение, В	4,8
Тип элементов	NiCd
Емкость, А·ч.	1,2
Технические параметры зарядного устройства ЗУ-220/4	1,8
Номинальное напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Род тока	Переменный
Потребляемая мощность, Вт	1,5
Выходное напряжение, В	6
Род выходного тока	Постоянный
Ток зарядки, А	0,3
Время зарядки, ч.	3 - 5
Масса (нетто), кг	0,2
Код для заказа	50002

повреждении корпуса и шнура питания ручной электрической машины, при перегрузке или заклинивании двигателя (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора), а также в других случаях возникновения недостатков, если такие недостатки стали следствием вышеуказанных нарушений.

2. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие комплектующие и составные детали ручных электрических машин:

- держатели бит; аккумуляторные батареи; пластиковые кейсы и упаковочные картонные коробки;
- угольные щетки, сальники, резиновые уплотнения, приводные ремни, шнуры питания (в случае повреждения изоляции подлежат обязательной замене без согласия владельца- услуга платная). Замена указанных комплектующих и составных частей ручных электрических машин осуществляется платно.
- 3. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оснастку (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем ручных электрических машин. Например: свёрла; держатели и адаптеры для вставки (битов); магнитные держатели, вставки (биты); и прочая сменная оснастка.

4. В гарантийном ремонте может быть отказано:

При отсутствии гарантийного талона.

При нарушении пломб, наличии следов разборки на корпусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов разборки, или попытки разборки ручной электрической машины.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы ручной электрической машины, например: падение оборотов, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука, кольцевого искрения на коллекторе – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр или гарантийную мастерскую.

Гарантийный, а также послегарантийный ремонт производится оригинальными деталями и узлами только в гарантийных мастерских, указанных в перечне «Адреса гарантийных мастерских».

Примечание:

Техническое обслуживание электрических машин, проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра.

дата	подпись

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018, Воронеж, пл. Ленина, 8.

Тел./факс: (473) 239-03-33; E-mail: opt@enkor.ru

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	_	WILTOUGH WAS SCIPALILING
Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не включается.	Разряжена аккумулятор- ная батарея.	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Неисправен выключатель. Неисправен электродвигатель	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта.
2. Повышенная вибрация, шум.	Оснастка плохо установлена или неисправна.	Закрепите правильно оснастку. Неисправную оснастку замените.
	Неисправны подшипники. Износ или поломка дета- лей редуктора	н Орратитесь в спениализированный
3. Аккумуляторная батарея не набирает необходимый заряд. Снижение емкости аккумуляторной батареи. Неисправно зарядное устройство.		Произведите полную разрядку аккумуляторной батареи, после этого полностью зарядите. Если восстановление ёмкости не произошло, замените аккумуляторную батарею в специализированном сервисном центре.
		Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта.
	ouphance jerponerbo.	гоорынопын цонгр для ремогна.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную работу ручных электрических машин при соблюдении условий хранения, правильности монтажа, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев со даты продажи через розничную торговую сеть. Назначенный срок службы – 5 лет.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации ручной электрической машины в период гарантийного срока. Настоящая гарантия, в случае выявления недостатков товара, не связанных с нарушением правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, даёт право на безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение установленного гарантийного срока.

В гарантийный ремонт принимается ручная электрическая машина при обязательном наличии правильно и полностью оформленного и заполненного

гарантийного талона установленного образца на представленную для ремонта машину с штампом торговой организации и подписью покупателя. Ручная электрическая машина в ремонт должна сдаваться чистой, в комплекте с принадлежностями.

1. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

На недостатки ручной электрической машины, если такие недостатки стали следствием нарушения правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. В частности, под нарушением правил использования, хранения и транспортировки подразумевается нарушение правил и условий эксплуатации и хранения ручной электрической машины, а также несоблюдение запретов, установленных настоящим «Руководством». Например, при попадании внутрь ручной электрической машины посторонних предметов, жидкостей, при механическом

- 2.2. Зарядное устройство ЗУ-220/4,8 предназначено для зарядки аккумуляторной батареи, интегрированной в корпус шуруповерта "ОА-4,8РМ".
- 2.3. Зарядное устройство работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.
- 2.4. Зарядное устройство предназначено для эксплуатации и хранения в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1° до 35° С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25° С.
- 2.5. По электробезопасности зарядное устройство **ЗУ-220/4,8** соответствует II классу защиты от поражения электрическим током.
- 2.6. Данные по шуму и вибрации указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Шумовые и вибрационные характеристики ОА-4,8РМ		
Уровень шума от электроинструмента		
Уровень звукового давления, дБ(А)	70	
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	81	
Недостоверность, дБ(А)	3	
Значение вибрационной характеристики		
Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения на рукоятке, м/с ² 1,92		
Неопределенность, м/с ²	1,5	

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик инструмента, ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

Наименование	Количество
А. Шуруповерт	1шт.
Б. Набор вставок и головок	41шт.
В. Устройство зарядное	1шт.
Г. Кейс	1шт.
Руководство по эксплуатации	1экз.



4. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие инструкции по безопасности \triangle ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания мер безопасности и предупреждения, обозначенные знаком \triangle .

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности

и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Термин «электрическая машина» используется для обозначения вашей машины с электрическим приводом, работающим от сети (снабженного шнуром), или машины с электрическим приводом, работающим от аккумуляторных батарей.

- а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям:
- b) не следует эксплуатировать электрические машины во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров:
- с) не допускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе ее работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

⚠ 4.1.2. Общие указания мер безопасности электрических машин - Электрическая безопасность

- а) Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током;
- b) не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено;

с) не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите ее во влажных условиях. Вода попавшая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током;

Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током;

- е) при эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;
- f) если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

- а) Будьте бдительны, следите за своими действиями И руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь электрическими машинами. если вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электрических машин может привести к серьезным повреждениям; d) обращайтесь аккуратно со шнуром.
- b) пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз.

7.5. Особенности эксплуатации никелькадмиевой аккумуляторной батареи.

- 7.5.1. Новые аккумуляторные батареи в момент приобретения заряжены не полностью. Их необходимо полностью зарядить. 7.5.2. Новая аккумуляторная батарея выходит на рабочую ёмкость после трёхпяти полных циклов заряда-разряда.
- 7.5.3. Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи требуют периодической полной разрядки для сохранения эксплуатационных свойств (устранение эффекта памяти).
- 7.5.4. Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи подвержены саморазряду. После длительного хранения аккумуляторную батарею следует зарядить.
- 7.5.5. Интенсивное использование способно вызвать нагрев аккумуляторной батареи. Это является нормой. Перед подключением зарядного устройства к шуруповерту необходимо дать остыть аккумуляторной батарее в течение 10÷15 минут и только после этого приступить к зарядке.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ШУРУПОВЕРТОМ (Рис. 2)

8.1. Работа с крепёжной оснасткой.

- 8.2.1. Установите в держатель бит (1) оснастку, соответствующую по размерам приводу используемого крепежа согласно разделу 7.1.
- 8.2.2. Установите кольцом регулировки момента (2) необходимый момент затяжки.
- 8.2.3. Приведите оснастку в контакт с приводом крепежа.
- 8.2.4. Плавно нажимая на выключатель (4), произведите завинчивание или отвинчивание, обеспечив необходимое усилие подачи.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Общее обслуживание.

- 9.1.1. По окончанию работы извлеките оснастку из держателя бит инструмента.
- 9.1.2. Очистите инструмент от пыли грязи чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей шуруповерта растворители и нефтепродукты.
- 9.1.3. Очистите сменные принадлежности, оснастку.
- 9.1.4. Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений инструмента и при необходимости затягивайте все ослабленные соединения.

9.2. Хранение и транспортировка.

- 9.2.1. Храните шуруповерт в сухом помещении, оградив от воздействия прямых солнечных лучей.
- 9.2.2. Не храните инструмент в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.
- 9.2.3. Для транспортировки шуруповерта на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента и его компонентов в процессе транспортировки.
- 9.3. Критерии предельного состояния.

- 9.3.1. Критерием предельного состояния шуруповерта является состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей, или их совокупности при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.
- 9.3.2. Критериями предельного состояния шуруповерта являются:
- глубокая коррозия и трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей;
- чрезмерный износ или повреждение двигателя и механизма редуктора или совокупность признаков.

9.4. Утилизация.

9.4.1. Шуруповерт и его комплектующие, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедший из строя электроинструмент в бытовые отходы!

6. УСТРОЙСТВО ШУРУПОВЕРТА (Рис. 2)



ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить изменение момента затяжки кольцом (2) при работающем электродвигателе и вращающемся держателе бит (1).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКА (Рис. 2)

7.1. Установка инструмента или оснастки в держатель бит.

- 7.1.1. Проведите внешний осмотр инструмента. Убедитесь в отсутствие в держателе бит (1) посторонних предметов или строительного мусора.
- 7.1.2. Установите в держатель бит (1) биту или иной инструмент, имеющий размер шестигранника 1/4 дюйма.

7.2. Регулировка момента затяжки.

- 7.2.1. Вращением кольца регулировки момента (2) произведите изменение предельного момента затяжки.
- 7.2.2. Произведите пробное завинчивание крепежа в обрезки заготовки, при необходимости откорректируйте момент затяжки, повернув кольцо регулировки момента (2).

7.3. Изменение направления вращения держателя бит.

- 7.3.1.Изменение направления вращения держателя бит (1) осуществляется кнопкой выключателя (4).
- 7.3.2. Нажимая на переднюю часть кнопки выключателя (4) (стрелка на кнопке

указывает на заготовку), получаем правое вращение держателя бит (1), нажимая на заднюю часть кнопки выключателя (4) (стрелка на кнопке указывает на оператора), получаем левое вращение держателя бит (1).

7.4. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства.

- 7.4.1. Подключите ваше зарядное устройство к розетке электросети.
- 7.4.2. Подключите штекер зарядного устройства в гнездо (8) шуруповерта на рукоятке (6) загорится светодиодный индикатор зарядки (7).
- 7.4.3. Процесс зарядки займет от 3 до 5 часов. По окончанию зарядки аккумуляторной батареи извлеките зарядное устройство из розетки электросети и отключите штекер зарядного устройства от шуруповерта.

ВНИМАНИЕ! Нагрев зарядного устройства и аккумуляторной батареи в процессе зарядки является нормой.

Защитные средства — такие, как маски, предохраняющие от пыли, обувь предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях, уменьшают опасность получения повреждений;

- с) не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если при переноске электрической машины палец находится на выключателе или происходит подключение к сети электрической машины, у которой выключатель находится в положении «Включено», это может привести к несчастному случаю:
- d) перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающейся части электрической машины, может привести к травмированию оператора;
- е) при работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрической машиной в экстремальных ситуациях;
- f) одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электрической машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части;
- g) если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

- а) Перезарядку следует осуществлять, используя зарядное устройство, указанное изготовителем. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании другого типа батареи;
- b) питание машин следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести к повреждениям и пожару;
- с) если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т.п., которые могут закоротить контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар;
- d) в случае неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккумуляторной батареи: избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение или ожоги.

- а) Обслуживание вашей машины должно быть поручено квалифицированному ремонтнику, использующему только идентичные сменные детали. Это позволит сохранить безопасность вашей машины.
- 4.2. Дополнительные инструкции по безопасности

зарядное устройство к сети питания до 4.2.6. Используйте машину только по тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

⚠ ВНИМАНИЕ! В процессе работы электроинструментом не допускайте нахождения в рабочей зоне детей и посторонних лиц.

- 4.2.1. Ознакомьтесь с назначением. принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашей машины.
- 4.2.2. Запрещается работа машиной в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.
- шины в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время снегопада или дождя), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, а также в условиях чрезмерной запылённости воздуха.
- 4.2.3. Не подвергайте машину воздействию резких температурных перепадов. способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Если машина или зарядное устройство внесены в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать их в течение времени достаточного для устранения конденсата.
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Помните, что машина имеет автономный источник электропитания (аккумуляторную батарею) и потому всегда готова к работе.
- 4.2.4. Перед первым включением машины обратите внимание на правильность сборки и надежность установки инструмента или оснастки.
- 4.2.5. Проверьте работоспособность выключателя машины.

- назначению. Применяйте инструмент и оснастку, предназначенные для работы машиной. Не допускается самостоятельное проведение модификаций машины, а также использование машины для работ. не регламентированных данным «Руководством».
- 4.2.7. Во избежание получения травмы при работе с машиной не надевайте излишне свободную одежду, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали машины.
- 4.2.8. Всегда работайте в защитных очках, используйте наушники для уменьшения воздействий шума. При длительной работе используйте виброзащитные рукавицы.
- 4.2.9. Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку. Для закрепления заготовки используйте струбцины или тиски.
- 4.2.10. Перед работой включите машину и дайте ей поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента или сильной вибрации, выключите машину. Не включайте машину до выявления и устранения причин неисправности.
- 4.2.11. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном сервисном центре, уполномоченном ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».
- 4.2.12. Соотносите размер применяемой оснастки с максимальными возможностями машины (см.п.2 данного «Руководства»).
- 4.2.13. Не работайте неисправной или поврежденной машиной или оснасткой.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую назначению машины, указанному в п.1.1 данного «Руководства». Это может стать причиной тяжелой травмы.

4.2.14. Крепко удерживайте инструмент в руках. Не прикасайтесь к вращающимся частям инструмента.

- 4.2.15. Оберегайте машину от падений. 4.2.21. Используйте зарядное устройство Не работайте машиной с поврежденным только по назначению. корпусом.
- 4.2.16. Содержите машину и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.
- 4.2.17. Перед началом любых работ по замене оснастки или техническому обслуживанию машины извлеките аккумуляторную батарею из машины.

Вскрывать аккумуляторную батарею, подвергать ее воздействию пламени. интенсивного теплового или светового излучения, пользоваться неисправной или поврежденной аккумуляторной батареей.

- 4.2.18. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура зарядного устройства. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур зарядного устройства с повреждённой изоляцией.
- 4.2.19. При использовании зарядного устройства следите за процессом зарядки, не оставляйте включенное зарядное устройство без присмотра.
- 4.2.20. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг зарядного устройства с целью предотвращения его перегрева.

- 4.2.22. До установки аккумуляторной батареи следует убедиться, что выключатель машины находится в положении «выключено».
- 4.2.23. Зарядку аккумуляторной батареи выполняют только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект машины. Зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторных батарей конкретного типа, может быть пожароопасным при использовании для аккумуляторных батарей другого типа.
- 4.2.24. Эксплуатация машины должна осуществляться только со специально предназначенными для них аккумуляторными батареями. Применение аккумуляторных батарей других типов может быть причиной поломки машины, а так же причиной травмирования и возгорания.
- 4.2.25. Неиспользуемую аккумуляторную батарею содержите вдали от металлических предметов (ножницы, монеты, ключи, гвозди, винты), способных закоротить клеммы аккумуляторной батареи. Одновременное закорачивание клемм аккумуляторной батареи может вызвать ожоги и возгорание.
- 4.2.26. Машину должен обслуживать квалифицированный персонал с использованием только оригинальных запасных частей и узлов.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Требования к сети электропитания.

- 5.1.1. Зарядное устройство подключается к электрической сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
- 5.1.2. Запрещается переделывать вилку, если она не соответствует размеру вашей розетки и изменять длину сетевого шнура питания зарядного устройства.
- 5.1.3. При повреждении шнура питания зарядного устройства его должен замесертифицированный сервисный центр (услуга платная).

ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения зарядного устройства регулярно очищайте вентиляционные каналы корпуса от пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение зарядного устройства.