


Схема и детали сборки машины полировальной МПЭ-1200/180Э



№поз.	Артикул	Наименование	№поз.	Артикул	Наименование
1	229200	Шпиндель	27	229223	Корпус мотора
2	229201	Шпонка 4x5x13мм	28	229224	Этикетка
3	229202	Пыльник	29	229225	Щеткодержатель
4	229203	Винт М4х14	30	229226	Пружина щеткодержателя
5	229204	Крышка редуктора	31	229227	Щетка угольная 6x9,5x14,5мм
6	216105	Подшипник 6001ZZ	32	229228	Крышка правая
7	229205	Винт М5х8	33	229229	Винт
8	229206	Шестерня	34	229230	Блок электронный
9	229207	Шайба пружинная	35	229231	Выключатель
10	219233	Кольцо стопорное наружн. Ø12мм	36	229232	Рукоятка (правая часть)
11	229208	Подшипник игольчатый НК 081210	37	229233	Винт
12	229209	Кольцо стопорное наружн. Ø4мм	38	229234	Решетка правая
13	229210	Корпус редуктора	39	229235	Накладка корпуса
14	229211	Винт	40	229236	Этикетка
15	229212	Пружина фиксатора	41	229237	Крышка левая
16	229213	Фиксатор шпинделя	42	229238	Рукоятка (левая часть)
17	229214	Крышка декоративная	43	229239	Решетка левая
18;19	229215	Ротор	44	229240	Конденсатор
20	216111	Подшипник 608ZZ	45	229241	Зажим шнура питания
21	229217	Обойма подшипника	46	229242	Муфта шнура питания
22	229218	Дефлектор	47	224200	Шнур питания
23	229219	Винт	48	229243	Винт
24	229220	Статор	49	229244	Рукоятка
25	229221	Клемма	50	19269	Тарелка опорная
26	229222	Зажим	51	229245	Ключ шестигранный 6мм