

**Схемы и детали сборки станка вертикально-сверлильного на магнитной подошве
модели «КОРВЕТ 440М»**




Рис. 1.

№*поз.	Код	Наименование детали	№*поз.	Код	Наименование детали
1	209476	Клин	22	209491	Вал червячный
2	209477	Дорн	23		Шестерня
3	209478	Кольцо	24		Шайба
4	209479	Крышка	27		Винт
5	209480	Прокладка	28	209493	Держатель (статора)
6	209481	Шпиндель	29	209494	Статор
7	209482	Шпонка		209495	Шарикоподшипник
8	209483	Подшипник	37	209496	Корпус (двигателя)
12		Шайба	38	209497	Вставка (для щеткодержателя)
13	209484	Кожух редуктора	39	209498	Кабель
14	209485	Шестерня	40	209499	Гайка
15	209486	Кольцо	41		Винт
16	209487	Крышка	42	209500	Пружина
17	209488	Подшипник	43	209501	Щеткодержатель
18	209489	Ротор (якорь)	44	209502	Щетка
19	209490	Втулка	45	209503	Подшипник
20		Винт	46	209504	Крышка двигателя
21		Шпонка	47	209505	Винт




Рис. 2.

№*поз.	Код	Наименование детали	№*поз.	Код	Наименование детали
3		Болт	20		Болт
4	209506	Головка сверлильная	21	209515	Направляющая (левая)
5	209507	Трубка	22	209516	Направляющая (правая)
6	209508	Болт	23	209517	Подушка магнитная
7	209509	Вставка (плита)	24	209518	Колонна
8	209510	Винт	25	209519	Блок выключателя
9	209511	Крышка	26		Винт
10		Шайба	27	209520	Шестерня
11	209512	Втулка	28	209521	Втулка
12	209513	Рейка	29	209522	Цапфа
13		Болт	30		Шпонка
14	209514	Муфта	31		Шпонка
15		Болт	32	209523	Вал
16		Гайка	33	209524	Ручка
17		Винт	34	209525	Рукоятка
18		Винт	35	209526	Фиксатор
19		Бирка	36	209527	Рукоятка