


Шлифмашина эксцентриковая **МШЭ-240/125Э** (Арт. 50301)

Схема сборки



Шлифмашина эксцентриковая **МШЭ-240/125Э** (Арт. 50301)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

1	Выключатель	240100	1
2	Рычаг выключателя	240101	1
3	Этикетка	240102	1
4	Корпус(прав.)	240103	1
5	Клемма	240104	1
6	Винт	240105	3
7	Крышка	240106	1
8	Фиксатор сетевого шнура	240107	1
9	Винт	240108	2
10	Муфта сетевого шнура	240109	1
11	Шнур сетевой	240110	1
12	Регулятор оборотов	240111	1
13	Электронный блок	240112	1
14	Конденсатор	240113	1
15	Корпус (лев.)	240114	1
16	Винт	240115	2
17	Этикетка	240116	3
18	Винт	240117	3
19	Статор	240118	1
20	Подшипник 608RS	245103	1
21	Щетка в сборе	240119	2
22	Ротор	240120	1
23	Подшипник 629RS	245106	1
24	Втулка	240121	1
25	Турбина	240122	1
26	Обойма подшипника	240123	1
27	Подшипник 6002RS	245125	1
28	Шайба	240124	1
29	Шайба пружинная	240125	1
30	Винт М4×16	240126	1
31	Основание резиновое	240127	1
32	Тарелка опорная	50413	1
33	Шайба пружинная	240128	4
34	Винт	240129	4
35	Опора пылесборника	240130	1
36	Пылесборник	240131	1
37	Пылесборник в сборе	50414	1