


Перфоратор ПЭ-420/12ЭР (Арт. 50122)

Схема сборки



Перфоратор ПЭ-420/12ЭР (Арт. 50122)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Пыльник	222300	1
2	Патрон сверлильный	222301	1
3	Фиксатор	222302	1
4	Штифт	222303	2
5	Кольцо	222304	2
6	Муфта	222305	1
7	Шайба	222306	1
8	Пружина	222307	1
9	Корпус редуктора	222308	1
10	Винт	222309	4
11	Сальник	222310	1
12	Подшипник НК2210	222311	1
13	Ствол	222312	1
14	Шестерня ведомая	222313	1
15	Шарик	222314	3
16	Кольцо стопорное	222315	1
17	Боек	222316	1
18	Кольцо	222317	2
19	Толкатель	222318	1
20	Кольцо стопорное	222319	1
21	Шайба	222320	1
22	Шайба	222321	1
23	Поршень	222322	1
24	Цилиндр	222323	1
25	Палец	222324	1
26	Шайба	222325	2
27	Втулка	222326	1
28	Прокладка	222327	1
29	Щит промежуточный	222328	1
30	Подшипник 608-2RS	224219	1
31	Кольцо	222329	1
32	Вилка	222330	1
33	Ось	222331	1
34	Пружина	222332	1
35	Подшипник 625-2Z	222333	2
36	Вал промежуточный	222334	1
37	Сцепление	222335	1
38	Пластина	222336	1
39	Подшипник К6х9х8	222337	2
40	Подшипник привода	222338	1
41	Шестерня ведущая	222339	1
42	Ротор	222340	1
43	Отбойник	222341	1
44	Подшипник 607	224214	1
45	Дефлектор	222342	1
46	Винт	222343	2
47	Статор	222344	1
48	Корпус электродвигателя	222345	1
49	Щетка	222346	2
50	Щеткодержатель	222347	2
51	Выключатель	222348	1

52	Конденсатор	222349	1
53	Зажим шнура питания	222350	1
54	Муфта шнура питания	222351	1
55	Шнур питания	222352	1
56	Накладка рукоятки	222353	1
57	Кольцо	222354	1
58	Переключатель	222355	1
59	Винт	222356	8
60	Рукоятка дополнительная	222357	1
61	Суппорт рукоятки дополнительной	222358	1
62	Болт	222359	1
63	Ограничитель глубины	222360	1
64	Ствол в сборе	222361	1
65	Вал привода в сборе	222362	1
66	Рукоятка дополнительная в сборе	222363	1
67	Щеткодержатель в сборе со щеткой	222364	1