


Дрель ударная **ДУЭ-900ЭР/13М** (Арт. 50082)

Схема сборки



Дрель ударная ДУЭ-900ЭР/13М (Арт. 50082)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Винт левый М6х20	216103	1
2	Патрон сверлильный	23516	1
3	Кольцо стопорное ф32	218200	1
4	Пыльник	218201	1
5	Шпindelь	218202	1
6	Штифт 4х6	218203	1
7	Шайба 29,5х17х2	218204	1
8	Подшипник 6002-2Z	240328	1
9	Кольцо стопорное ф15	218205	1
10	Винт ST4.8х45	218206	2
11	Винт ST4.8х40	218207	2
12	Корпус редуктора	218208	1
13	Переключатель режимов	218209	1
14	Винт ST2.5х6	218210	2
15	Планка переключателя	218211	1
16	Обойма переключателя	218212	1
17	Пластина переключателя	218213	1
18	Шестерня ведомая	218214	1
19	Кольцо 10,6х1	218215	1
20	Пружина	218216	1
21	Кольцо стопорное ф12	218217	1
22	Наковальня	218218	1
23	Подшипник 698-2Z	218219	1
24	Щит промежуточный	218220	1
25	Шайба 19,5х8х2	218221	1
26	Подшипник 609-2RS	218247	1
27	Ротор	218222	1
28	Втулка	218223	1
29	Дефлектор	218224	1
30	Винт ST4х65	218225	2
31	Статор	218226	1
32	Подшипник 607-2Z	224214	1
33	Обойма подшипника	218228	1
34	Корпус электродвигателя	218229	1
35	Этикетка	218230	1
36	Изолятор	218231	2
37	Щетка	218232	2
38	Щеткодержатель	218233	2
39	Пружина щетки	218234	2
40	Полуручка левая	218235	1
41	Шильдик	218236	1
42	Дроссель	218237	1
43	Винт ST3х12	218238	4
44	Выключатель	218239	1
45	Конденсатор	218240	1
46	Муфта шнура питания	218241	1
47	Зажим	218242	1
48	Винт ST4х14	218243	3
49	Шнур питания	224200	1
50	Винт ST4х30	218244	2
51	Полуручка правая	218245	1
52	Винт ST4х16	218246	3
53	Ограничитель глубины сверления	50422	1
54	Рукоятка дополнительная в сборе	50418	1